

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: טיסנקרופ מעליות

מס' סידורי של הדוח: 221214 / 19939

מס' תיק במשרד העבודה: 7892

מלווה: אנדריי

1. שם המחזיק: קרית הספורט והבילוי חיפה בע"מ סחרוב 9 מתם חיפה 31905

2. כתובת בה נמצאת המעלית: חיפה, איצטדיון כדורגל סמי עופר @ תאום

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL עם בקר תדר ל- 21 נוסעים, 1600 ק"ג, 2 תחנות, מהירות כ- 1.0 מ"ש', מכונה OTIS מנוע 10.7 קווט, 921108 דלתות תא ופיר אוטו', 2 דרומית

תוצרת: אלקטרה מעליות שנת ייצור: 2013

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מחקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר, ראה סעיף 7

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 04.2023

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: 2/1 בסדר; 4 רצועות ϕ 60 מ"מ

י. תשלובת החלוונית או התשלובת הגלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. לנקות תחתית פיר המעלית ולמנוע הצטברות לכלוך.

2. להרכיב שלט זהירות - "לא לגעת בדלתות".

3. לבטל "דלת מוטרדת".

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 21 נוסעים עומס: 1600 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

* כיול ווסת מהירות 28.01.2020 אלקטרה מעליות

מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ

ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך.

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 19939 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471

מאשר כי ביום: 01/04/25 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 04/04/25 3

חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 221205/19939

שרות: טיסנקרופ מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 7891

מלווה: אנדריי

1.שם המחזיק: קרית הספורט והבילוי חיפה בע"מ סחרוב 9 מתם חיפה 31905

2.כתובת בה נמצאת המעלית: חיפה, איצטדיון כדורגל סמי עופר

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL עם בקר תדר ל- 21 נוסעים, 1600 ק"ג, 2 תחנות, מהירות כ- 1.0 מ"ש, מכונה OTIS, מנוע 10.7 קווט, דלתות תא ופיר אוטו', צפוגית 1

תוצרת: אלקטרה מעליות שנת ייצור: 2013

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר, ראה סעיף 7

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) : בסדר; נבדקו בפעולה 04.2023

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: 2/1 בסדר; 4 רצועות ϕ 60 מ"מ

י. תשלובת החלוונית או התשלובת הגלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר, ראה סעיף 7

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. בבדיקת חייגן אוטומטי לא היה מענה מחב' השרות, לתקן.

2. לנעול דלת לוח פיקוד.

3. סוללות חילוץ חלשות, להחליף מייד.

4 להרכיב שלט זהירות - " לא לגעת בדלתות".

5. לנקות תחתית פיר המעלית ולמנוע הצטברות לכלוך.

6. לבטל "דלת מוטרדת".

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 : 21 נוסעים עומס: 1600 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

* ווסת מהירות כוייל 28.01.2020 אלקטרה מעליות.

מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ

ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך.

10.מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל -1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 19939 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471

מאשר כי ביום: 01/04/25 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 04/04/25 3

חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 221206 / 19939

שרות: טיסנקרופ מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 7897

מלווה: אנדריי

1. שם המחזיק: קרית הספורט והבילוי חיפה בע"מ סחרוב 9 מתם חיפה 31905

2. כתובת בה נמצאת המעלית: חיפה, אצטדיון כדורגל סמי עופר

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL עם בקר תדר ל- 33 נוסעים, 2500 ק"ג,

2 תחנות, מהירות כ- 1.0 מ"ש',

מסד 15 מכונה OTIS Z0220BD32 1112147456501

מנוע 23.4 קוט, 566 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטו',

פקוד מאסף מלא. תוצרת: אלקטרה מעליות שנת ייצור: 2014 92121118

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר, ראה סעיף 7

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 10.2023

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: 2/1 בסדר; 5 רצועות ϕ 60 מ"מ

י. תשלובת החלוונית או התשלובת הגלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. להרכיב שלט זהירות - "לא לגעת בדלתות".

2. לכוון אכצנטריכים (מרווח תחתון) בדלת פיר קומה תחתונה.

3. לנקות תחתית פיר המעלית ולמנוע הצטברות לכלוך.

4. לבטל "דלת מוטרדת".

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 33 נוסעים עומס: 2500 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

* כיול ווסת מהירות 28.01.2020 אלקטרה מעליות

מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ

ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך.

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 19939 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471

מאשר כי ביום: 01/04/25 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 04/04/25 3

חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 221207 / 19939

שרות: טיסנקרופ מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 7893

מלווה: אנדריי

1. שם המחזיק: קרית הספורט והבילוי חיפה בע"מ סחרוב 9 מתם חיפה 31905

2. כתובת בה נמצאת המעלית: חיפה, איצטדיון כדורגל סמי עופר

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל- 21 נוסעים, 1600 ק"ג,

5 תחנות, מהירות כ- 1.6 מ"ש,

מכונה OTIS 4.1T-56*1 מנוע 17 קו"ט, 566 סל"ד,

דלתות תא ופיר אוטו', פקוד מלא.

מסד 4 שמאל

תוצרת אלקטרה מעליות שנת ייצור 2014 92121109

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7

ג. מתקן נעילה המשוכלב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מחקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 04.2023

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: 2/1 בסדר; 4 רצועות ϕ 60 מ"מ

י. תשלובת החלוונית או התשלובת הגלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר, ראה סעיף 7

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

* תוך 45 יום אם לא ציין אחרת:

1. לנעול דלת לוח פיקוד.

2. להרכיב שלט זהירות - "לא לגעת בדלתות".

3. לבטל "דלת מוטרדת".

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 21 נוסעים עומס: 1600 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

* כיול ווסת מהירות 28.01.2020 אלקטרה מעליות

* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 19939 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471

מאשר כי ביום: 01/04/25 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 04/04/25

חתימת הבודק המוסמך

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: טיסנקרופ מעליות

מס' סידורי של הדוח: 221208 / 19939

מס' תיק במשרד העבודה: 7894

מלווה: אנדריי

1.שם המחזיק: קרית הספורט והבילוי חיפה בע"מ סחרוב 9 מתם חיפה 31905

2.כתובת בה נמצאת המעלית: חיפה, איצטדיון כדורגל סמי עופר

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל- 21 נוסעים, 1600 ק"ג, מסד 6
5 תחנות, מהירות כ- 1.6 מ"ש, מכונה OTIS D-AAA20220 מנוע מס' 1001103063603
17.8 קו"ט, 566 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטו', פקוד מלא.
תוצרת: אלקטרה מעליות שנת ייצור: 2014 92121111

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7
ג. מתקן נעילה המשוכלב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
ד. מחקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
הפגושות: בסדר
פנים פיר המעלית: בסדר
ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 04.2023
ח. בלמים: בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: 2/1 בסדר; 4 רצועות ϕ 60 מ"מ
י. תשלובת החלוונית או התשלובת הגלילית: בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

- * תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:
1. רעידות קלות בנסיעה, למנוע.
2. להרכיב שלט זהירות - "לא לגעת בדלתות".
3. לבטל "דלת מוטרדת".

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 21 נוסעים עומס: 1600 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

** כיול ווסת מהירות 28/01/2020 אלקטרה מעליות
* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 19939 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471

מאשר כי ביום: 01/04/25 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 04/04/25 3

חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 221209 / 19939

שרות: טיסנקרופ מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 7895

מלווה: אנדריי

1. שם המחזיק: קרית הספורט והבילוי חיפה בע"מ סחרוב 9 מתם חיפה 31905

2. כתובת בה נמצאת המעלית: חיפה, אצטדיון כדורגל סמי עופר * תאום

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL עם בקר תדר ל- 33 נוסעים, 2500 ק"ג, 5 תחנות, מהירות כ- 1.0 מ"ש, 92121116
מכונה OTIS AAA20220BD מנוע מס' 1106136961602, מעלית 13
24.3 קווט, 566 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטו', פקוד מלא
תוצרת: אלקטרה מעליות שנת ייצור: 2013

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7
ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
ה. התא ואביזרי - כוונות התא: בסדר
הפגושות: בסדר
פנים פיר המעלית: בסדר, ראה סעיף 7
ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 04.2023
ח. בלמים: בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: 2/1 בסדר; 5 רצועות ϕ 60 מ"מ
י. תשלובת החלוונית או התשלובת הגלילית: בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר, ראה סעיף 7
יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

- * תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:
1. למנוע חריקות / רעשים בנסיעה.
2. לנעול דלת לוח פיקוד.
3. לבטל "דלת מוטרדת".
4. לנקות תחתית פיר המעלית ולמנוע הצטברות לכלוך.
5. להרכיב שלט זהירות - " לא לגעת בדלתות".

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 33 נוסעים עומס: 2500 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

* כיול ווסת מהירות 28.01.2020 אלקטרה מעליות
מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ
ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך.

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל -1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 19939 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471

מאשר כי ביום: 01/04/25 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 04/04/25 3

חתימת הבודק המוסמך

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 221210 / 19939

שרות: טיסנקרופ מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 7896

מלווה: אנדריי

1. שם המחזיק: קרית הספורט והבילוי חיפה בע"מ סחרוב 9 מתם חיפה 31905

2. כתובת בה נמצאת המעלית: חיפה, אצטדיון כדורגל סמי עופר

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL עם בקר תדר ל- 33 נוסעים, 2500 ק"ג, 5 תחנות, מהירות כ- 1.0 מ"ש, 92121117
מכונה OTIS ששש 20220, מנוע מס' 1201149588901, 24.3 קווט, 566 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטו, פקוד מלא מסד 14
תוצרת: אלקטרה מעליות שנת ייצור: 2013

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7
ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
הפגושות: בסדר
פנים פיר המעלית: בסדר, ראה סעיף 7
ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 04.2023
ח. בלמים: בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: 2/1 בסדר; 5 רצועות ϕ 60 מ"מ
י. תשלובת החלוונית או התשלובת הגלילית: בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר, ראה סעיף 7
יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

- * תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:
1. לנעול דלת לוח פיקוד.
2. לבטל "דלת מוטרדת".
3. להרכיב שלט זהירות - "לא לגעת בדלתות".
4. לנקות תחתית פיר המעלית ולמנוע הצטברות לכלוך.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 33 נוסעים עומס: 2500 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- כיול ווסת מהירות 01/20 אלקטרה מעליות
מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ
ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך.

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 19939 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471

מאשר כי ביום: 01/04/25 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 04/04/25 3

חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 221211 / 19939

שרות: טיסנקרופ מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 7898

מלווה: אנדריי

1. שם המחזיק: קרית הספורט והבילוי חיפה בע"מ סחרוב 9 מתם חיפה 31905

2. בתחבוב בה נמצאת המעלית: חיפה, אצטדיון כדורגל סמי עופר * תאום

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL עם בקר תדר ל- 33 נוסעים, 2500 ק"ג, 2 תחנות, מהירות כ- 1.0 מ"ש', מסד 16

מכונה OTIS Z0220BD32 111214-74-56502

מנוע 23.4 קוט, 566 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטו',

פקוד מאסף מלא. תוצרת: אלקטרה מעליות שנת ייצור: 2014 92121119

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 04.2023

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: 2/1 בסדר; 5 רצועות ϕ 60 מ"מ

י. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר, ראה סעיף 7

יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. למנוע רעידות בנסיעה.

2. לתקן מראה קומות ולחצני פקוד פנים בפנל פקוד פנים ימני.

3. לבטל "דלת מוטרדת".

4. להרכיב שלט זהירות - "לא לגעת בדלתות".

5. למנוע מכה באזור קומה עליונה (תא מעלית קרובה מדי לחזית הפיר).

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 33 נוסעים עומס: 2500 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- ווסת מהירות כו"ל 01/20 אלקטרה מע'
מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע
חילוף ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך.

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

בבדוק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 19939 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471

מאשר כי ביום: 01/04/25 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 04/04/25 3

חתימת הבדוק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 221212 / 19939

שרות: טיסנקרופ מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 8632

מלווה: אנדריי

1. שם המחזיק: קרית הספורט והבילוי חיפה בע"מ סחרוב 9 מתם חיפה 31905

2. כתובת בה נמצאת המעלית: חיפה, אצטדיון כדורגל סמי עופר @ תאום מיקוד: 31905

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL ל- 21 נוסעים, 1600 ק"ג, 5 תחנות, דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף.

מסד 11 תוצרת אלקטרה מעליות שנת ייצור 2017

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 04.2023

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר

י. תשלובת החלוונית או התשלובת הגלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

* תוך 30 יום אם לא ציין אחרת:

1. לבטל "דלת מוטרדת".

2. סוללות לחילוץ חלשות, להחליף מיד.

3. להרכיב שלט זהירות - "לא לגעת בדלתות".

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 21 נוסעים עומס: 1600 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- ווסת מהירות כוייל 28/01/19 ע"י אלקטרה מעליות
מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ
ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך.

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 19939 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471

מאשר כי ביום: 01/04/25 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 04/04/25 3

חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 221213/19939

שרות: טיסנקרופ מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 7899

מלווה: אנדריי

1. שם המחזיק: קרית הספורט והבילוי חיפה בע"מ סחרוב 9 מתם חיפה 31905

2. כתובת בה נמצאת המעלית: חיפה, איצטדיון כדורגל סמי עופר

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL עם בקר תדר ל- 33 נוסעים, 2500 ק"ג, מסד 17
3 תחנות, מהירות כ- 1.0 מ"ש, מכונה OTIS 5.0T-56XZ מס' 1112148014701
מנוע 24.3 קו"ט, 566 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטו', פקוד מאסף מלא תוצרת: אלקטרה מע' שנת ייצור 2014

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7
ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
ד. מחקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
הפגושות: בסדר
פנים פיר המעלית: בסדר
ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 04.2023
ח. בלמים: בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: 2/1 בסדר; 5 רצועות ϕ 60 מ"מ
י. תשלובת החלונית או התשלובת הגלילית: בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. להרכיב שלט זהירות - "לא לגעת בדלתות".

2. לבטל "דלת מוטרדת".

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 33 נוסעים עומס: 2500 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

* כיול ווסת מהירות 28.01.2020 אלקטרה מעליות

מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ

ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך.

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 19939 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471

מאשר כי ביום: 01/04/25 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 04/04/25 3

חתימת הבודק המוסמך